

Recuperar muro, calçada,
guias e sarjetas danificadas

Tubo de concreto
à executar
16 metros $D=1,20m$

Muro de Ala
à executar $D=1,20m$

Tubos de concreto
existente $D=80cm$
e 1,00m

Calçada à executar
15 metros

Muro de Ala
à executar

Chácara Vitória da
serra portão verde

Av. Guacy Fernandes Domingues

CROQUI ESQUEMÁTICO

FOLHA
01/01

OBRA: RECUPERAÇÃO DE CALÇA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

LOCAL: AV. GUACY FERNANDES DOMINGUES

BARRIO: BARRIO MIRIM - ITAPERIÇA DA SERRA

PROPRIEDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERIÇA DA SERRA

ESCALA: Sem Escala



SITUAÇÃO S/ESCALA

Uli Krou Jr. A. F. Jr.