



## Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações Jarinu – SP (Outubro de 2025)



### Descrição da Área:

A **Área JAR-07** compreende setor de risco, localizado ao longo da **Rua Lirio Branco**, trata-se da vazante da **Represa Ribeirão Maracanã** com risco de desmoronamento da encosta onde se encontra localizadas residências ao longo de seu leito, situado na periferia do município de Jarinu.

A área encontra-se localizada na área rural do município, com média densidade de ocupação, infraestrutura precária e predomínio de construções de alvenaria. **Área JAR-07 (Bairro Jardim Roseiral) – Deslizamento – R2 – Risco Médio.**



## Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações Jarinu – SP (Outubro de 2025)



### Descrição do Processo Observado e/ou Potencial:

Espera-se para a área **JAR-07** a ocorrência de inundação em eventos de grande magnitude, provocando o extravasamento das águas do leito maior para a planície de inundação. Há possibilidade de impacto nas moradias ao longo da drenagem a montante da ponte. Nesse caso, o grau de risco da área **JAR-07** foi definido como **R2 – Risco Médio**.



Imagem 001: Rua Lírio Branco, altura do nº 100, em Março de 2023 (Foto: Google Street View) – PLANCON.

### Sugestão de Intervenções:

Sugerem-se as seguintes ações para redução dos riscos:

- estudo da dinâmica da bacia de contribuição do córrego que passa pela área, no trecho avaliado, para dimensionamento de obras de escoamento superficial e proteção de margem;
- monitoramento da inundação por meio da instalação de régua de nível de água.



## Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações Jarinu – SP (Outubro de 2025)



Apesar de possuir pavimentação parcial, observa-se a existência de uma cratera decorrente da ação contínua do escoamento superficial das águas; a qual compromete a integridade da vida e eleva o risco de desmoronamentos e acidentes. Agrava-se esse cenário pelo descarte irregular de resíduos sólidos no interior da referida erosão – prática que contribui para a degradação ambiental e amplia a vulnerabilidade das famílias residentes no entorno.

### Situação Atual:

Como podemos observar nos registros fotográficos atuais (feitos pelos Agentes da Defesa Civil em 10.10.2025); a Prefeitura promoveu a pavimentação parcial da Rua Lírio Branco; e, com isso, houve uma significativa melhoria no sistema de drenagem na área JAR-007.

