



**ALAGAMENTO**



**INUNDAÇÃO**




**ENXURRADA**

**Não se exponha ao perigo.  
Conheça as áreas de risco  
de Araraquara**




Prefeitura Municipal  
**de Araraquara**





## SITUAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÃO, ALAGAMENTO E ENXURRADA DE ARARAQUARA/SP



■ RISCO ATENUADO POR OBRAS ESTRUTURAIS

■ OBRAS ESTRUTURAIS EM EXECUÇÃO

■ SEM INTERVENÇÃO

PONTO	ENDEREÇO	PROC.
01*	Av. Manoel de Abreu – <b>JARDIM ZAVANELA</b>	Alagamento
02*	Av. Prof. Gustavo Fleury Charmillot – <b>RESIDENCIAL PARAÍSO</b>	Alagamento
03*	Av. Francisco Vaz Filho – <b>JARDIM AMÉRICA</b>	Alagamento
04**	Ponte da Nestle - Av. Mário Zampieri – <b>PQ. ALVORADA</b>	Alagamento
05*	Av. Dr. Seth-Hur Cardoso - <b>VILA NOSSA SRA. APARECIDA</b>	Alagamento
06*	Av. Eng. Camillo Dinucci / Av. Ermano Biancardi – <b>JD. ARCO-IRIS</b>	Alagamento
07**	Av. Prof. Jorge Corrêa entre a Rua Castro Alves e Av. Prof. Adélia Izique – <b>VILA SANTANA</b>	Enxurrada
08***	Rua Napoleão Selmi Dei/Rua Henrique Lupo – <b>VILA HARMONIA</b>	Inundação
09***	Av. Pe. Francisco Sales Coltrato/ Rua Heitor Souza Pinheiro - <b>JARDINS DOS MANACÁS</b>	Inundação
10***	Estrada Abílio Augusto Corrêa – <b>BAIRRO DOS MACHADOS</b>	Inundação
11***	Rua Imaculada Conceição – <b>JARDIM TAMOIO</b>	Inundação
12***	Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira – <b>CENTRO</b>	Inundação
13***	Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira – <b>VILA MELHADO</b>	Inundação
14***	Rua Pe. José de Anchieta – <b>SUCONASA</b>	Inundação
15*	Rua Maurício Galli	Inundação / Assoreamento
16*	Rodovia Abdo Najn - Via de acesso à SP 255	Inundação
17*	Rodovia Abdo Najn - Via de acesso à SP 255	Inundação
18*	Rua Tirso Alves Corrêa - <b>PARQUE TROPICAL</b>	Solapamento de margens fluvial
19**	Av. José Barbieri Neto – Trecho entre rotatória da captação DAAE até rotatória do Auto Posto Flora	Enxurrada
20**	Rua Dr. Giuseppe Aufieiro Sobrinho com lotes 31.010.001 e 31.009.001 – <b>JD. NOVA ARARAQUARA</b>	Enxurrada
21**	Av. José Barbanti Neto – <b>JD. NOVA ARARAQUARA</b>	Enxurrada
22**	Rua Nove de Julho	Inundação
23**	Rua Armando Sales de Oliveira -	Inundação

Fonte: COMITÊ TÉCNICO DE REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRE E IMPACTOS AMBIENTAIS DE ARARAQUARA – CT-REDUÇÃO DE RISCO - \* Pontos mapeados pelo IG (2008); \*\* Pontos mapeados pela PMA; \*\*\* Pontos mapeados pelo IPT (2018);