

**Bens móveis:****RECEPÇÃO:**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
***	Armário	
***	Cadeira giratória	
***	Cadeira giratória	
107740	Cadeira giratória	
***	Cadeira giratória	
***	Cadeira verde	
***	Cadeira verde	
***	Teclado	
4804	Impressora	
004904	Monitor	
004837	Monitor	
085810	Monitor	
0101180	Monitor	

***	Monitor	
004859	CPU	
003952	CPU	
085811	CPU	
93955	CPU	
0101127	CPU	
***	Mouse	
***	Mesa	
***	Mesa	
087657	Mesa	
004424	Mesa	
0101118	Mesa	
003511	Mesa	
003518	Mesa	
004415	Mesa	
***	Mesa	
***	Mesa	
***	Banco	









ITEM 8 - Relação da frota de veículos e máquinas atualizada (devidamente identificados)

## SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

ITEM 01

VEICULO: CAMINHÃO CAMBOIO  
COR: BRANCO  
ANO: 2023  
PLACA: SFG-1C96  
PATRIMONIO: 108116  
Observações: REVISÃO PREVENTIVA

FOTO FRONTAL E TRASEIRA



FOTO INTERNA



FOTO LATERAL



**ITEM 02**

**VEICULO: CAMINHÃO/CAB DUPLA\_M. BENZ**

**COR: BRANCO**

**ANO: 1981**

**PLACA: AIE-2127**

**PATRIMONIO: 6481**

**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 03**

**VEICULO: CAMINHÃO BASCULANTE\_ATEGO**  
**COR: BRANCO**  
**ANO: 2022**  
**PLACA: SEJ-2C04**  
**PATRIMONIO: 107959**  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 04**

**VEICULO: CAMINHÃO VOLVO**

**COR: BRANCO**

**ANO: 2014**

**PLACA: AZX-2E58**

**PATRIMONIO: \*\*\***

**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 05**

**VEICULO: CAMINHÃO\_GM/CHEVROLET**

**COR: BRANCO**

**ANO: 1978**

**PLACA: AFN-6839**

**PATRIMONIO: 11997**

**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO**



**INTERNA**

**FOTO LATERAL**



**ITEM 06**

**VEICULO: CAMINHÃO BASCULANTE**  
**COR: BRANCO/VERDE**  
**ANO: 1988**  
**PLACA: AFK-5J29**  
**PATRIMONIO: 106706**  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 07**

**VEICULO: CAMINHÃO/BASCULANTE\_VOLKSWAGEN/26.280**  
**COR: BRANCO**  
**ANO: 2012**  
**PLACA: AVZ-3940**  
**PATRIMONIO: 64883**  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 08**

**VEICULO: CAMINHÃO PRANCHA**  
**COR: BRANCO**  
**ANO: 2022**  
**PLACA: SHC-8H92**  
**PATRIMONIO: 107915**  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E**



**TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 09**

**VEICULO: PATROLA**

**COR: AMARELA**

**ANO: 2018**

**PLACA:**


**PATRIMONIO: \*\*\***

**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 10**  
**VEICULO: CAMINHÃO\_M. BENZ/ATEGO**  
**COR: BRANCO**  
**ANO: 2020**  
**PLACA: BEF-3B40**  
**PATRIMONIO: 106751**  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 11**

**VEICULO: RETROESCAVADEIRA**  
**COR: AMARELA**  
**ANO:**  
**PLACA:**  
**PATRIMONIO: 88853**  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO  
FRONTAL E  
TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**

**FOTO  
LATERAL**



**ITEM 15**

**VEICULO: GOL 1.0 GIV**  
**COR: BRANCO**  
**ANO: 2009**  
**PLACA: ART-0835**  
**PATRIMONIO:**  
**Observações: FALHA NO MOTOR**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA****ITEM 12**

**VEICULO: GOL 1.0 GIV**  
**COR: BRANCO**  
**ANO: 2009**  
**PLACA: ART-0835**  
**PATRIMONIO: \*\*\***  
**Observações: FALHA NO MOTOR**

**FOTO LATERAL****FOTO INTERNA****FOTO FRONTAL E TRASEIRA**

**ITEM 13**

**VEICULO: PATROLA CATERPILAR 135H**

**COR: AMARELA**

**ANO:**

**PLACA:**

**PATRIMONIO: 6636**

**Observações:**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 14**

**VEICULO: CAMINHÃO MB ATROA 2729 K 6x4**  
**COR: BRANCO**  
**ANO: 2013**  
**PLACA: AXY-3D17**  
**PATRIMONIO: \*\*\***  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 15**

**VEICULO: MAQUINA\_PA CARREGADEIRA**  
**COR: AMARELA**  
**ANO:**  
**PLACA:**  
**PATRIMONIO: 86134**  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 16**

**VEICULO: MAQUINA\_RETRO ESCAVADEIRA\_JCB-02**  
**COR: AMARELA**  
**ANO:**  
**PLACA:**  
**PATRIMONIO: 86132**  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 17**

**VEICULO: PATROLA\_MODELO 120K CATERPILLAR**  
**COR: AMARELA**  
**ANO: 2013**  
**PLACA:**  
**PATRIMONIO: 6535**  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 18**

**VEICULO: PATROLA XCMG**  
**COR: AMARELA**  
**ANO: 2020**  
**PLACA:**  
**PATRIMONIO: \*\*\***  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E**



**TRASEIRA**

**FOTO INTERNA**



**FOTO**



**LATERAL**

**ITEM 19**

**VEICULO: RETROESCAVADEIRA**  
**COR: AMARELA**  
**ANO: 2019**  
**PLACA:**  
**PATRIMONIO: 86132**  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 20**

**VEICULO: CARREGADEIRA**  
**COR: AMARELA**  
**ANO: 2022**  
**PLACA:**  
**PATRIMONIO: 107073**  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**

**FOTO LATERAL**



**ITEM 21**

**VEICULO: ROLO**

**COR: AMARELO**

**ANO:**

**PLACA:**

**PATRIMONIO: \*\*\***

**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**

**FOTO LATERAL**



**ITEM 22**

**VEICULO: ROLO DYNAPAC**  
**ANO:**  
**PLACA:**  
**PATRIMONIO: \*\*\***  
**Observações: REVISÃO PREVENTIVA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 23**  
**VEICULO: RENAULT OROCH**  
**COR: BRANCO**  
**ANO: 2017**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**

**PLACA: BBL-3F15**

**PATRIMONIO: \*\*\***

**Observações: MEXER NA BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA, CILINDRO DA RODA TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 24**

**VEICULO: GOL CITY 1.0 8V FLEX GIV**

**COR: BRANCO**

**ANO: 2009**

**PLACA: ART-0834**

**PATRIMONIO: \*\*\***

**Observações: BUCHA DO EIXO TRASEIRO, AS FECHADURAS, 3 INTERNA 2 EXTERNA E HOMOCINÉTICA LADO CAIXA**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 25**

**VEICULO: GOL 1.6 8V FLEX GVI**

**COR: BRANCO**

**ANO: 2013**

**PLACA: AXW-8805**

**PATRIMONIO: \*\*\***

**Observações: MEXER NO CABEÇOTE**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 26**

**VEICULO: SAVEIRO**

**COR: BRANCO**

**ANO: 2015**

**PLACA: AZU-2284**

**PATRIMONIO: \*\*\***

Observações: **NECESSIDADE DE UM PARA-CHOQUE NOVO**

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**



**ITEM 28**

**VEICULO: ESCAVADEIRA XCMG**  
**COR: AMARELO/PRETO**  
**ANO:**  
**PLACA:**  
**PATRIMONIO: \*\*\***  
Observações: REVISÃO PREVENTIVA

**FOTO FRONTAL E TRASEIRA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO LATERAL**

