



## Relatório de Estudo de Avaliação da Estrutura de Escolas para Garantir Capacidade de Atendimento em Caso de Desastre

Este relatório foi elaborado pela Coordenadoria da Defesa Civil e tem como objetivo apresentar os resultados do estudo realizado para avaliar a infraestrutura das escolas, com o intuito de garantir que esses locais estejam adequados e preparados para abrigar e atender a população afetada em caso de desastres naturais ou emergências de grande escala. A avaliação incluiu a análise de capacidade física, acessibilidade e segurança.

O estudo consistiu nas seguintes etapas:

- Levantamento de dados sobre a infraestrutura das escolas no município.
- Inspeção física de cada unidade, com foco na acessibilidade, segurança e condições estruturais.
- Avaliação das condições de evacuação e abrigo, incluindo rotas de fuga e áreas de abrigo.

A avaliação das escolas focou na capacidade de abrigar e fornecer apoio a um número significativo de pessoas, destacando-se:

- **Capacidade de Acomodação:** A maioria das escolas possui espaços amplos que podem ser usados como abrigos temporários. No entanto, a capacidade de algumas escolas é limitada para grandes contingentes.
- **Acessibilidade:** As escolas apresentam boas condições de acessibilidade, com rampas e banheiros adaptados.
- **Segurança:** A maioria das escolas possui estrutura física adequada.

Cumprir informar que os locais foram vistoriados sem auxílio de quaisquer instrumentos (exceto instrumento de medição), sendo visitadas as escolas descritas a seguir, as quais, para os quesitos citados acima receberam as seguintes avaliações: ÓTIMA, BOA, REGULAR.

01-EMEB "Prof. Durval de Paula Chagas" - Rua Luiz Vaz de Camões nº 84 - Centro

Metragem Total: 622 m<sup>2</sup>

**CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: BOA**

**CAPACIDADE: BOA**

**ACESSIBILIDADE: ÓTIMA**

**SEGURANÇA: BOA**


**AVALIAÇÃO FINAL: BOA**

02-EMEB "Albino Brunhara" - Avenida João Gerosa nº 1050 - Centro

Metragem Total: 1.200 m<sup>2</sup>

**CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: BOA**

**CAPACIDADE: BOA**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA  
COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL

<b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: BOA</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: BOA</b>
03- EMEB “Dr Geraldo de Faria Lemos Pinheiro” - Rua Edno Moscão nº 115 - Centro Metragem Total: 1.559 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: BOA</b> <b>CAPACIDADE: ÓTIMA</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: BOA</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: ÓTIMA</b>
04- EMEB “Profª Maria Ap Bicudo G da Silva” – R. Benedito Costa Campos nº 700 - Nova Serra Negra Metragem Total: 1.217 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: BOA</b> <b>CAPACIDADE: BOA</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: BOA</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: BOA</b>
05- EMEB “Profª Aracy Patrício” - Rua Joana Franco da Silveira nº 175 - Refúgio da Serra Metragem Total: 306 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: REGULAR</b> <b>CAPACIDADE: REGULAR</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: REGULAR</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: REGULAR</b>
06-EMEB “Profª Aracy Sodré Marchi” - Rua Alcídio Salzano nº 21 - Bairro das Posses Metragem Total: 627,2 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: REGULAR</b> <b>CAPACIDADE: REGULAR</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: REGULAR</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: REGULAR</b>
07-EMEB Rosalba Perondini Salomão – R. Reinaldo Polidoro nº 672 - Alto das Palmeiras Metragem Total: 1.357 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: BOA</b> <b>CAPACIDADE: BOA</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: BOA</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: BOA</b>
08- EMEB “Profª Doraci Ramalho Silingardi” - Rod. Serra Negra – Lindóia Km 157 - Três Barras Metragem Total: 3.279 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: ÓTIMA</b> <b>CAPACIDADE: ÓTIMA</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: ÓTIMA</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: ÓTIMA</b>
09- EMEB “Profª Haydee K Padula” - Rua Santa Carolina nº 30 - Palmeiras



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA  
COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL

<p>Metragem Total: 1.312 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: BOA</b> <b>CAPACIDADE: BOA</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: BOA</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: BOA</b></p>
<p>10- Centro Educacional e Social “Profª Olga de Souza Vichi” - Via Ângelo Zanini nº 2065 - Vertentes Metragem Total: 1.468 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: BOA</b> <b>CAPACIDADE: BOA</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: REGULAR</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: BOA</b></p>
<p>11- EMEB” Profª Maria Terezinha P. Avancini” - Rua dos Lírios nº 20 - Jardim do Salto Metragem Total: 200 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: REGULAR</b> <b>CAPACIDADE: REGULAR</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: REGULAR</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: REGULAR</b></p>
<p>12-EMEB “Profª Alzira Palma e Silva” - Rua Roberto Cazotto nº 171 - São Luiz Metragem Total: 2.895 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: REGULAR</b> <b>CAPACIDADE: REGULAR</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: BOA</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: BOA</b></p>
<p>13- EMEB “Profª Maria Lucia S.S de Azevedo” - Avenida João Gerosa nº 1500 - Centro Metragem Total: 900 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: BOA</b> <b>CAPACIDADE: REGULAR</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: BOA</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: BOA</b></p>
<p>14- EMEB “Maestro Fioravante Lugli” - Rua Santa Carolina nº 33 -Palmeiras Metragem Total: 877,4 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: BOA</b> <b>CAPACIDADE: BOA</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b> <b>SEGURANÇA: BOA</b> <b>AVALIAÇÃO FINAL: BOA</b></p>
<p>15 EMEB “Profª Priscila Salzano Cordeiro Brisolla” - Rua Jovino Silveira nº 290- Alto das Palmeiras Metragem Total: 942 m2 <b>CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: REGULAR</b> <b>CAPACIDADE: BOA</b> <b>ACESSIBILIDADE: ÓTIMA</b></p>



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA  
COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL

**SEGURANÇA: BOA**

**AVALIAÇÃO FINAL: BOA**

16- EMEB Profª Zaira Antunes Franchi - Início da Est. Joaquim Alexandre Zocchio s/nº - Bairro da Serra Metragem Total: 2.651 m2

**CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: ÓTIMA**

**CAPACIDADE: ÓTIMA**

**ACESSIBILIDADE: ÓTIMA**

**SEGURANÇA: BOA**

**AVALIAÇÃO FINAL: ÓTIMA**

17- EMEB Profª Maria de Lourdes Pinheiro Taborda - Estrada Municipal Sebastião de Godoy Bueno 955 - Residencial das Posses

Metragem Total: 1.885 m2

**CONDIÇÕES ESTRUTURAIS: ÓTIMA**

**CAPACIDADE: ÓTIMA**


**ACESSIBILIDADE: ÓTIMA**

**SEGURANÇA: ÓTIMA**

**AVALIAÇÃO FINAL: ÓTIMA**

A avaliação realizada aponta que as escolas classificadas como ÓTIMA e BOA possuem estruturas que podem ser adaptadas para atender a população em situações de desastre. Cumpre esclarecer ainda que não estão preparadas somente para acolher, mas também para prestar um atendimento eficiente e rápido, mitigando desta forma os impactos, garantindo desta forma proteção e bem-estar da população.

Serra Negra, 08 de julho de 2024.

  
RONALDO ANGELO GONÇALVES  
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL

  
MARIA ELISABETE DE FREITAS  
DEFESA CIVIL