

		Relatório n°	5		
		Data do relatório	27/06/2023 - 26/07/2023		
		Dia da semana	Terça-Feira até Quarta-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	259/2022		
Obra	Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal"		Prazo contratual	360 dias	
Local	Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do Mercado Municipal		Prazo decorrido	303 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. José Luiz Gazotti (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual) e Eng. Rafael Justi Torrezan e Tecnólogo Adriano Clodoaldo Camacho (Fiscalização)	Prazo a vencer	57 dias

Ocorrências (1)

Na Piscininha está sendo executado lastro de rachão e concreto magro.

No Piscinão estão em andamento as escavações, vigas de borda e vigas internas.

No Mercadão foi lançado o tubo PEAD entre o canal suspenso e o canal existente.

Parecer técnico

Fotos (13)







Aprovado 03/08/2023 10:30

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil