

			Relatório n°	7	
			Data do relatório	05/07/2023 - 04/08/2023	
			Dia da semana	Quarta-Feira até Sexta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	05/2023	
Obra	Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário local		Prazo contratual	456 dias	
Local	Via Antonio Cruaães Filho		Prazo decorrido	212 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano Clodoaldo Camacho e Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização) e Engº José Edson Seste, Engº José Osvaldo F. da Silva, Engº Oswaldo Rela Junior, Engº José Alves B. Junior e Engº Antônio Fernando G. Simões (Execução).	Prazo a vencer	244 dias

Fotos (22)



Imprimação para pavimentação



Muro gabião



Pavimentação



Topografia



Terraplenagem



Muro em concreto armado



Pavimentação



Rede de Drenagem



Execução de muro Gabião



Muro em concreto armado



Terraplenagem



Muro Gabião



Base para pavimentação



Estacas raiz



Pátio de Vigas protendidas



Muro Gabião



Concretagem de viga protendida



Redes de Drenagem



Estacas raiz



Controle tecnológico de materiais



Terraplenagem



Estacas Raiz

Aprovado 17/10/2024 15:38

Nicola Manis
nicola.manis@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil