

  		Relatório n°	13		
		Data do relatório	27/06/2024 - 20/07/2024		
		Dia da semana	Quinta-Feira até Sábado		
Relatório de Obra		Contrato	259/2022		
Obra	Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal"		Prazo contratual	663 dias	
Local	Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do Mercado Municipal		Prazo decorrido	663 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. José Luiz Gazotti (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual) e Eng. Rafael Justi Torrezan e Tecnólogo Adriano Clodoaldo Camacho (Fiscalização)	Prazo a vencer	0 dias

Ocorrências (1)


Execução da sinalização horizontal e vertical. Execução da nova rampa de acesso ao Mercado. Iluminação ornamental do estacionamento. Execução das instalações hidráulicas embutidas e respectivo novo piso do Mercado. Pinturas de acabamento. Encerramento da obra.

Parecer técnico

Fotos (17)







Rafael Justo Torrezan

Aprovado 26/09/2024 09:33

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil