

  		Relatório n°	3	
		Data do relatório	05/03/2023 - 04/04/2023	
		Dia da semana	Domingo até Terça-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>		Contrato	05/2023	
<b>Obra</b>	<b>Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário local</b>		<b>Prazo contratual</b>	456 dias
<b>Local</b>	Via Antonio Cruaães Filho		<b>Prazo decorrido</b>	90 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano Clodoaldo Camacho e Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização) e Engº José Edson Seste, Engº José Osvaldo F. da Silva, Engº Oswaldo Rela Junior, Engº José Alves B. Junior e Engº Antônio Fernando G. Simões (Execução).	
			<b>Prazo a vencer</b>	366 dias

**Ocorrências (1)**

Limpeza de camada vegetal para abrir frente de trabalho onde a terraplenagem envolvida por cortes e aterros são ajustadas para posterior escavação, colocação de tubos de concreto e ainda reaterro .

Recebimento e estoques de materiais, como pedra de mão tipo rachão para muros de gabião.

Parecer técnico

**Fotos (9)**



Aplicação de materiais para área de trabalho



Terraplenagem



Preparo de acesso Local



Armazenamento de materiais de pedra de mão para muro gabião



estoque de tubos de concreto para rede de drenagem



Limpeza



Escavação para rede de drenagem.



Colocação de tubos de concreto para rede de drenagem.



Preparo de acesso para obra