

RELATÓRIO DE VISTORIA CONFORME LEI MUNICIPAL 6323/2019

Objeto: ponte de madeira (segunda ponte)

Localização: Estrada Municipal LIM-393, Bairro do Jaguari

Data da vistoria: 02/05/2024

Parecer técnico: a ponte está em boas condições aparentes para utilização

Foto:



Eng. Tikara Okawada
Diretor de Manutenção