

RELATÓRIO DE VISTORIA CONFORME LEI MUNICIPAL 6323/2019

Objeto: ponte de madeira

Localização: Estrada Municipal LIM-272, Bairro Lagoa Nova Rural

Data da vistoria: 08/06/2024

Parecer técnico: a ponte está em boas condições aparentes para utilização

Foto:



Eng. Tikara Okawada
Diretor de Manutenção