

RELATÓRIO DE VISTORIA CONFORME LEI MUNICIPAL 6323/2019

Objeto: ponte de madeira

Localização: Estrada de Servidão que inicia na Estrada Municipal José Pereira do Prado (LIM-346) que dá acesso à Via Anhanguera, Bairro dos Pereiras

Data da vistoria: 19/06/2024

Parecer técnico: a ponte está em boas condições aparentes para utilização

Foto:



Eng. Tikara Okawada
Diretor de Manutenção