

**RELATÓRIO DE VISTORIA CONFORME LEI MUNICIPAL 6323/2019**

**Objeto:** ponte de madeira

**Localização:** Estrada Municipal LIM-159, Bairro da Serrinha

**Data da vistoria:** 24/07/2024

**Parecer técnico:** a ponte está em boas condições aparentes para utilização

**Fotos:**



**Eng. Tikara Okawada**  
Diretor de Manutenção