

**TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO III
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRAVESSIAS EM ADUELAS DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADAS – TRAVESSIA 03**



Foto n.º 1 – Vista ampla da travessia 03, a partir da Rua João Marcondes Pereira Junior. A montante está à direita e, ao fundo, à esquerda, trecho da Avenida João Batista Lima Pacheco.

Foto n.º 2 – Aspecto da travessia 03 em observação da jusante para a montante.



Foto n.º 3 – Registro da travessia 03 em posição oposta à foto anterior.