




190 metros lineares de calha e rufo
1.900 metros quadrado de área construída



Detalhamento da calha e do rufo
esc.: 1:20



Observação: o rufo e a calha poderão ser feito em uma única peça, mediante análise prévia do responsável técnico e do executor.

IMAGENS DA SITUAÇÃO ATUAL - RUFO E CALHA DO MERCADO MUNICIPAL



Situação atual do rufo



Vão entre o rufo e a platibanda, fazendo com que a água entre em contato com a parede



Situação da calhas e dos rufos



Infiltração presente nas paredes do Mercado

As condições dos rufos apresentam estado de conservação bastante comprometedor, assim contribuindo com grande parte da infiltração existente no local. A substituição dos rufos minimizaria bastante o problema nas paredes internas junto à platibanda da edificação.

Revitalização das Calhas e Rufos do Mercado Municipal

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga - Secretaria Municipal de Obras e Secretaria de Planejamento.

Larissa Duarte
Arquiteta

Ana Lúcia Bilard Sicherle
Prefeita Municipal

